
04


CIÊNCIA DOS MATERIAIS

Engenharia Mecânica Prof. Luis Fernando


Defeitos puntiformes





Defeitos puntiformes – átomos de soluto





Defeitos puntiformes




















(a) Grain Size, G = 1



(b) Grain Size, G = 4



